


## Ergänzende atlastentechnische Untersuchung des Untergrundes

**[REDACTED] Elly-Staegmeyr-Str. 18,  
80999 München**


14 Seiten, 6 Tabellen, 6 Anlagen

**Auftraggeber:**



**Gutachtenersteller:**

SakostaCAU GmbH  
Niederlassung München  
Lochhausener Straße 203  
81249 München

Tel.: 089/ 863 000-  
Fax: 089/ 863 000-88

**Projektbearbeitung:**




**Projektnummer:**

1501240-1

München, 28.10.2016

Ein Unternehmen der

**=Sakosta=  
HOLDING**

SakostaCAU GmbH  
Telefon: +49(0)89-863000-0  
Telefax: +49(0)89-863000-88  
e-mail: info@sakostaCAU.de  
www.sakostaCAU.de  
Geschäftsführer:  
  
Registergericht München HRB 79708

Genossenschaftsbank eG - München:  
BLZ: 701 694 64 · Kto.-Nr. 55 506  
IBAN: DE9870169464000055506  
BIC: GENODEF1M07  
HypoVereinsbank München:  
BLZ: 700 202 70 · Kto.-Nr. 654 053 022  
IBAN: DE42700202700654053022  
BIC: HYVEDEMMXXX

akkreditiert durch die

**DAKKS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-18966-01-00

## INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung .....	4
1.1	Veranlassung und Aufgabenstellung .....	4
1.2	Verwendete Altgutachten .....	4
2	Geländebeschreibung, Geologie und Hydrogeologie.....	5
2.1	Gelände- und Nutzungsbeschreibung .....	5
2.2	Geologie und Hydrogeologie .....	5
3	Geländearbeiten.....	5
3.1	Untersuchungsumfang .....	5
3.2	Probenahmetechnik .....	6
4	Untersuchungsergebnisse.....	10
4.1	Organoleptische Befunde.....	10
4.2	Chemisch analytische Befunde .....	10
5	Bewertung der Umweltgefährdung, Abfallrechtliche Einstufung.....	13
5.1	Bodenschutzrechtliche Bewertung .....	13
5.2	Abfallrechtliche Bewertung .....	13
6	Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.....	14