

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/208.1.8	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/208.1.8	
Betreiber	[Name]	MAN Truck & Bus SE			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dachauerstr. 667		80995	München
	EMAS [X]	x	ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Fahrerhauslackieranlage mit kathodischer Tauchlackierung KTL			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	[5.1.1.1, 3.10.1], [6.7, 2.6]			
Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	x	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	31.07.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	x			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	x			
	Anforderungsliste [X]	x			
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen			
	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung/Überprüfung erfolgt...
			durch Behörde
Offene Leitungsdurchführung zwischen der Wand in der Lackmischung und dem EX-Bereich (Kanisterlager) im Gebäude F10	bauliche Behebung	15.11.2024	
Sowohl die Decklackieranlage in Halle F6 als auch die Grundlackieranlage inkl. KTL in Halle F10 werden bescheidgemäß betrieben. Die Überwachung erbrachte immissionsschutzrechtlich keine Gründe für Beanstandungen.			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL